

BULLETIN 5

(岡山大会ブルテン5と同じ)

明確化: 2023年発行の競技規則

岡山でのブルテン5に関連して、以下の2つの条項を明確にし、本大会から効力を発します。

明確化1

第36.2条

ピットストップの場合、車両は作業エリアの開始を示す作業ラインから少なくとも50 cmの位置で停止しなければなりません。

車両がピットガレージをオーバーシュートした場合、黄旗を持ったマーシャルの監督の下、カーコントローラーを含まない、最大4名のメカニックによって所定の位置に押し戻すことができます。

明確化2

第36.5条


緑色の腕章を着けたメカニックは、一度に2名までが作業レーンに入ることが出来ます。

このように進めてください。

The Panel of Stewards:



M. Ravin
Chief Steward



Rikki Dy-Liacco
Series Steward



Tony Tan
International Steward